

# ARCOCEM

## Oxide COPPER



Arcocem Copper Oxide jest wodorozcieńczalną farbą metaliczną z drobnymi cząsteczkami miedzi, której zastosowanie zapewnia naturalny efekt miedzi. Zawsze sprawdzaj produkt na małej powierzchni przed zastosowaniem.

### Właściwości

- - Stosowane na wszelkiego rodzaju podporach: mikrocement, beton, cegła, ceramika, płyta gipsowo-kartonowa, tynk, szkło, papier i metale.
- Wysoka przyczepność do podłoża. W obszarach o niskiej chłonności, w pierwszej kolejności zaleca się stosowanie naszego promotora adhezji Primacem Plus.
- Może być stosowany za pomocą kielni, pędzla, gąbki, wałka lub pistoletu.
- Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać wodą.

### Wydajność

Wydajność zależy od rodzaju podłoża, które ma być powlekane i metody nakładania. W aplikacji pacą wydajność jest następująca: 0,15 L/m<sup>2</sup>

### Zastosowanie

W zależności od pożądanego efektu, należy stosować tlenek miedzi Arcocem Copper Oxide przy użyciu jednej z tych dwóch technik:

#### a. Naturalny efekt miedzi

Nałożyć jedną warstwę miedzi tlenku arcocemu i po wyschnięciu delikatnie wypolerować papierem ściernym o granulacji 400 grit, aż do uzyskania pożądanego połysku. W końcu wytrzeć wszelkie luźne cząstki i przystąpić do uszczelniania.

#### b. Efekt patyny

Nałożyć dwie warstwy tlenku miedzi Arcocem, w odstępie 4 godzin. Po 24 godzinach drugiej warstwy, piasek o ziarnistości 120, aby odsłonić cząstki miedzi, a tym samym ułatwić utlenianie. W celu szybszego utleniania nie usuwać pyłu. Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę środka utleniającego Arcocem, równomiernie na całą leczoną powierzchnię, nie przeciążać, aby uniknąć asekuracji, pozostawić do działania na 2-3 godziny i przystąpić do uszczelniania. Jeśli chcesz podkreślić efekt tlenkowy, a po 2-3 godzinach, nałóż drugą warstwę środka utleniającego Arcocem w pożądanym miejscach, pozostawiając kolejne 2-3 godziny przed uszczelnieniem.

Uwaga: Nie stosować tlenku miedzi Arcocem na zewnątrz w przypadku prognozowanego deszczu.

c. Uszczelnienie:

Nałożyć warstwę uszczelniacza wstępnego w celu ochrony produktu i zatrzymania procesu utleniania. Po 4 godzinach zgrzewamy ją dwiema warstwami Topsealer WT, w odstępie 12 godzin między warstwami.

## Specjalne środki ostrożności

---

W przypadku kontaktu z oczami czyścić dużą ilością wody przez 15 minut. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem. Nie połykać. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Zaleca się przestrzeganie następujących środków:

- - Dobra wentylacja
- Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami wody
- Rękawice gumowe

Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć pokrywę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Prezentacja

---

Jest on prezentowany w 1-litrowych pojemnikach.

## Czyszczenie narzędzi

---

Narzędzia myje się wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

## Warunki przechowywania

---

Produkt musi być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku, chronionym przed wpływami atmosferycznymi.

w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Czas użytkowania wynosi 1 rok od daty produkcji, właściwie zachowany.



Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji obsługi. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów określonych w prawodawstwie. Karty charakterystyki produktu są dostępne do użytku profesjonalnego.

Ostatnie wydanie: czerwiec